

不正改造等の主な事例

クルマのチェックを忘れずに!

1 乗用車

消音器 (マフラー)

○騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。
【消音器を切断したり取り外したりすると、騒音公害の原因となります。】

触媒装置

○触媒等が取り外されていないこと。
【取り外すと大気汚染の原因となります。】

サスペンション

○切断等により、ばねの一部又は全部が除去されていないこと。
【サスペンションの機能が失われ、ハンドル操作等に影響が出ます。】

後退灯 (バックランプ) 番号灯

○白色であること。


尾灯 (テールランプ) 制動灯 (ブレーキランプ) 後部反射器

○赤色であること。

方向指示器 (ウィンカー)

○橙色であること。
○点滅回数が毎分60回以上、120回以下であること。

【他の色を使用することなどにより、他の交通に誤認を与え事故を誘発するおそれがあり、とても危険です。】



前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス

○指定以外のステッカーを貼り付けていないこと。
○前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラスに装飾板を装着した状態又は着色フィルムを貼り付けた状態 (可視光線透過率が70%未満) でないこと。
【運転者の死角が増え、大変危険です。】

バックミラー

○鏡面が突起がないこと。
○歩行者等に接触した場合に衝撃を緩和できる構造であること。
【歩行者等との接触の際、ケガをさせるおそれがあり危険です。】

警告音 (クラクション)

○音が自動的に継続しないこと。
○音の大きさで、音色が自動的に変化しない又は運転状況で容易に変化させることができないこと。
【他の交通に誤認の懸念が広がり危険です。また騒音公害にもなります。】

前部霧灯 (フォグランプ)

○白色又は淡黄色であり、その全てが同一色であること。
○同時に3個以上点灯しないこと。
【他の交通に誤認を与え危険です。】

基準外のウイング (エア・スポイラー)


○前方への翼形状を有していないこと。
○確実に取り付けられていること。
○鋭い突起がないこと。
○その付近の最外側、縦後端とならないこと。等
【歩行者等、他の交通の安全を妨げるおそれがあり、危険です。】

タイヤ


○タイヤ等の回転部分がフェンダー等より突出していないこと。
【歩行者等、他の交通の安全を妨げるおそれがあり、危険です。】

車輪灯

○白色であること。(ウィンカー、ハザード、側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車等については、橙色でもよい)
※平成17年12月31日以前に製作された自動車は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車輪灯が同一色であればよい。
【他の色を使用することなどにより、他の交通に誤認を与え事故を誘発するおそれがあり、とても危険です。】



2 二輪車



消音器 (マフラー)

○騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。
【消音器を切断したり取り外したりすると、騒音公害の原因となります。】

触媒装置

○触媒等が取り外されていないこと。
【取り外すと大気汚染の原因となります。】

速度抑制装置 (スピードリミッター)

○大型貨物自動車等において、スピードリミッター (自動車時速90kmを超えて走行しないよう燃料の供給を調整する装置) の取り外し等、機能を損なう改造を行っていないこと。

不正な二次架装

○新規検査受検後に燃料タンクの増設。
○容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更。等
【構造等変更検査の手続きが必要となります。】


回転灯

○緊急自動車の赤色警灯、道路維持作業用自動車の黄色回転灯、自主防災活動用の青色回転灯等、保安基準に定められている灯火以外のものは取り付け不可。

3 貨物車

ディーゼル車のエンジン

○異物引込み量は基準内であること。
【燃料の消費量等が適当でない場合、異物を大量に発生させ、大気汚染の原因となります。】



巻込防止装置 (サイドバンパー)


○普通貨物自動車等には、巻き込み防止装置 (サイドバンパー) を備えなければならない。
【取り外すと歩行者等を自動車の後部に巻き込む等、重大事故の原因となります。】

突入防止装置 (リアバンパー)

○貨物自動車等の後面には、突入防止装置 (リアバンパー) を備えること。
※平成19年8月31日以前に製作された総重量3.5トン以下の小型自動車を除く。
【取り外すと衝突した自動車が車体に寄り込む等、重大事故の原因となります。】

ダンプ車の荷台あおりの改造

○土砂等を運搬するダンプ車には、しきりの取付けがないこと。また、荷台の一部を高くする等の改造 (しきりの取付金具等) がいないこと。
【過積載を誘発し、自動車の安全性を著しく低下させ危険です。】



排気管 (テールパイプ) の開口方向

○排気管は左向き又は右向きに開口していないこと。
【左向き、右向きの場合、排気ガスが歩行者等にかけることになり他の交通に影響を及ぼすおそれがあります。】

大丈夫ですか? あなたのクルマ

不正改造は犯罪です!