


青 整 企 第 203 号
平成23年12月27日

社団法人 青森県建設業協会会長 殿

青森県県土整備部長



建設工事現場における事故防止について

県土整備行政の推進につきましては、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、建設工事現場における事故防止については、これまでも機会ある毎に周知徹底を図ってきたところであり、平成23年7月12日付け青整企第106号においても、貴協会員に対する周知徹底について依頼しているところです。

しかしながら、今年度はこれまで県土整備部発注工事において15件の事故が発生し、12月においても2件の事故が発生している状況となっています。

これから厳冬期を迎え、凍結による転倒や墜落事故、練炭による一酸化炭素中毒等、冬期工事特有の労働災害の発生が懸念されることから、各発注機関に対し、建設工事現場における安全施工体制の指導や安全パトロールの強化など、なお一層の事故防止の徹底について、受注者に周知を図るよう指示したところです。

つきましては、趣旨を御理解の上、再度、貴協会員に対し周知徹底を図られますよう、よろしくお取り計らい願います。

24年1月 担当:

情報共有 (県土整備部) (青森県建設業協会)
スケジュール(入力済/不要)



事故発生履歴一覧

(県土整備部)

N0	発生日時	発生場所	工事名	工期	工事概要	被害	事故状況	監督官署の動向・所見	備考
15	H23.12.22 13:35頃	五所川原市大字広田 地内	十川広域河川改修工事	H23.6.7 ～ H24.3.25	河川土工 1式 水門本体工 1式 鋼管理橋上部工 1式	墜落 (※詳細病状 未定)	水門本体工の鉄筋組立中、作業員が足場上(h=6.9m)から墜落した。 安全帯を使用していなかった。		
14	H23.12.20 11:30頃	川内ダム右岸下流	川内ダム情報収集設備(CCTV外)改良工事	H23.8.11 ～ H24.3.20	CCTV設置 地震計設置	右足脛骨折	カメラ取付作業完了後、戻る途中で足を滑らせて転倒し、右足を骨折した。		
13	H23.11.25 15:40頃	三沢市織笠 地内	三沢海岸浸食対策工事	H23.8.24 ～ H24.3.20	ヘッドランド工 L=40m	腰椎椎間板ヘルニア	築堤マット内で中詰石均し作業中、その場に座り込み立てなくなった。	安全衛生指導書あり	
12	H23.10.21 14:00頃	三戸郡南部町大字 杉沢 地内	国道104号外緊急雇用クリーンロード 業務委託	H23.5.2 ～ H23.11.15	道路維持管理業務	左手親指裂傷	雑木伐採の枝払い作業中、誤って自身の左手親指を負傷した。		
11	H23.10.5 16:30頃	十和田市大字伝法寺 字泉田 地内	奥入瀬川外河川維持工事	H23.6.14 ～ H23.12.15	河川管理工 1式 塵芥処理工 1式	左腕骨折	切断した倒木を吊り上げた際、横方向に回転し、左腕骨折した。		同一工事で2回目(No.3)
10	H23.9.26 15:15頃	八戸市大字八太郎 地内	八戸港改修道路(改良)橋梁補強工事	H23.6.22 ～ H24.1.12	橋梁補強工事 1式	左頬打撲	アンカー削孔時、ハンマードリルが左頬にあたり打撲した。		
9	H23.9.19 11:30頃	八戸市大字河原木 字浜名谷地 地内	八戸百石線交通安全対策工事	H23.6.1 ～ H23.11.17	側溝工 L=320m	足首捻挫	路面とブロック基礎との段差(約10cm)で足を踏み外し、足首を捻挫した。		
8	H23.9.16 12:00頃	八戸市大字上野 地内	中野北高岩(停)線道路改良工事	H23.6.3 ～ H23.11.9	道路工 L=80m	熱中症	舗装作業中、体調が悪くなり、病院に行ったら、熱中症による脱水症状と診断された。		
7	H23.9.9 11:30頃	八戸工業用水道 管理事務所内	取水口管理等業務委託	H23.4.1 ～ H24.3.31	取水口管理等業務	右足アキレス腱断裂	点検中、階段で足を踏み外し、右足のアキレス腱を断裂した。		
6	H23.8.26 9:15頃	弘前市大字宮館 地内	大峰川河床整理工事	H23.7.21 ～ H23.10.18	河床整理工事 L=900m	腹壁損傷 右前腕挫創	雑木伐採中、前方作業員を誤って損傷させた。	安全衛生指導書あり	
5	H23.8.3 8:30頃	弘前市大字湯口 地内	羽内川砂防整備工事	H23.5.3 ～ H23.10.9	砂防えん堤工事 1式	物損	バックホーのアームが電力柱の支線を引っ掛け、コンクリート柱を折損。		
4	H23.7.11 11:00頃	むつ市脇野沢渡向 地内	脇野沢川総合流域防災工事	H23.3.31 ～ H23.9.21	掘削工 コンクリートブロック工 1式 アスファルト舗装工 1式	頸髄損傷	バックホーで法枠ブロック内の客土詰めを作業中、旋回した際、現場の写真撮影をしている被害者の肩にバケットが接触。		
3	H23.7.4 10:30頃	八戸市大字市川町 字下揚地内	奥入瀬川外河川維持工事	H23.6.14 ～ H23.12.15	河川管理工 1式 塵芥処理工 1式	打撲	泥に埋まっていた柵渠の柱を引き抜いていたところ、旋回した際バランスを崩し、左足に柱が接触し打撲した。		
2	H23.4.12 15:00頃	八戸市大字河原木 字河原木後23-1	送水管漏水復旧工事	H23.3.17 ～ H23.5.10	幹線送水管φ1200漏水復旧	開放骨折	撤去したマンホールを清掃中、緩んでいたワイヤーが張り、押さえていた左親指を挟み骨折した。		
1	H23.4.13 11:25頃	むつ市脇野沢渡向 地内	脇野沢川総合流域防災工事	H22.8.4 ～ H23.5.31	樋門設備製作・据付工 1式 法覆護岸工 1式	右腓骨骨折	バックホーで敷鉄板を移動中、鉄板の一部が既設の鉄板に接触したため右回転し、玉掛作業をしていた作業員の右ふくらはぎに接触し負傷した。		